

tvättställ hav betong 900

Art nr: 20074007

Tvättställ av betong, tillverkat för hand med en unik form som harmonierar fint med Himmel, Jord och Nejd badrumsmöbler. Finns i storlekarna 600, 800, 900 samt 1000. Varje exemplar är unikt och ytan är livfull med skiftningar i färg. Handfatets insida och ovansida är förseglad för att stänga betongens porer vilket gör den mer fläckbeständig. Naturliga porer på handfatets utsida kan förekomma. Köp till bottenventil och avloppssats.

Detaljerad information

Artikelkoder	
RSK	7781035
EAN	7333231003797
Standarder och klassificeringar	
EN-standard	EN14688
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC011550
Produktmått och -vikt	
Bredd (mm)	910
Djup (mm)	465
Höjd (mm)	135
Höjd min (mm)	35
Nettovikt (kg)	16

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Betong
Färg	Gråspräcklig
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. höjd (m)	0,210
Förp. bredd (m)	0,970
Förp. längd (m)	0,520
Bruttovikt (kg)	18,000

Skötselråd

Betong är ett rustikt material med naturliga variationer i kulör och yta. Materialet är poröst och tvättställets yta har därför både härdats och behandlats med en försegling som gör ytan mer fläckbeständig. Ytbehandla handfatet med vax, t.ex bilvax, ca var 6:e månad. Ytan kan skadas av slipande tvättsvampar och medel vilket på sikt leder till fläckar och skador som inte går att reparera. Torka bort vattendroppar med en mjuk trasa efter användning för att undvika kalkbeläggningar. Vid stående vatten kan mörka partier uppstå, vilka försvinner efter några timmar. Utsätt inte tvättstället för vatten med en högre temperatur än 60°C eller snabba temperaturväxlingar. Rengör tvättstället med en fuktig trasa och eventuellt lite milt rengöringsmedel. Använd alltid mjuk trasa eller tvättsvamp, undvik stålull och tvättsvampar med slipande effekt. Undvik rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovan stående medel hamna på tvättstället bör detta omedelbart tas bort för att